



Brautirnar skrúfast í 4., 11., 15. og 19. gat að neðan talið.

Meira bil er milli efstu skúffu og hurðar til að hindra árekstur.